

# SADER®

## SADER ADHESIF

ЗАСІБ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КИЛИМОВОЇ ПЛИТКИ ТА КОВРОЛІНУ

### ПЕРЕВАГИ

- Підходить для укладання знімної текстильної килимової плитки та LVT із звукоізоляційною підкладкою
- Постійна клейкість без обмеження в часі
- Полегшує подальше зняття покриття
- Підходить для вбираючих і невбираючих основ
- Висока та стабільна сила фіксації
- Можна користуватися поверхню відразу після нанесення
- Наноситься без ґрунтовки
- Рекомендований провідними виробниками



### ЗАСТОСУВАННЯ

#### ОПИС

- Фіксуючий засіб на водній основі, виготовлений із синтетичних смол із високою силою зчеплення; не містить розчинників, повністю готовий до використання, наноситься в один шар.

#### ПРИЗНАЧЕННЯ

- Приміщення P2 та P3 - нове будівництво та ремонт
- Фіксуючий протиковзний засіб, що дозволяє заміну всіх типів килимової плитки з основою з фетру, бітуму, нетканого текстилю та LVT із акустичною підкладкою
- Ідеальний для офісів, магазинів та житлових приміщень у новому будівництві та при ремонті

#### Сумісні основи та покриття

- Бетонні плити та бетонні підлоги
- Традиційна цементна стяжка
- Самовирівнювальні цементні або ангідридні стяжки
- Стяжки TECHNIS R та TECHNIS FIRST
- Підняті (фальш-)підлоги з СТBS, металеві або ангідридні
- ДСП або фанера (СТВ-Х, СТВ-Н або OSB3)
- Старий паркет із дощок
- Керамічна плитка
- Стара напівгнучка плитка без азбесту
- Підігрів підлоги (тепла підлога)
- Килимова плитка з основою з фетру, бітуму, нетканого текстилю, а також LVT із акустичною підкладкою

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤ <b>Склад / колір</b>	Акриловий клей, білий
➤ <b>Температура нанесення</b>	+10°C до +30°C
➤ <b>Час підсихання*</b>	30-45 хвилин на нормально вбираючій основі 1 год 30 хв - 2 год на невбираючій основі
➤ <b>Відкритий час*</b>	Постійний (за умови відсутності пилу)
➤ <b>Можливість ходіння*</b>	Одразу після укладання покриття
➤ <b>Витрата</b>	40-100 г/м²

\* Дані наведені для 23° C та 55% відносної вологості, на нормально вбираючих основах

## ВИКОРИСТАННЯ

### Рекомендації щодо застосування

- Дотримуватись часу висихання основи
- При укладанні на теплі підлоги вони повинні бути вимкнені щонайменше за 48 годин до початку робіт та протягом усього процесу
- Перед нанесенням перевірити, за допомогою карбідного приладу, що вологість основи відповідає чинним професійним нормам. Якщо вологість основи не відповідає вимогам, використати наш бар'єр проти підйому вологи BOSTIK HYTES E336 XTREM (див. чинний технічний паспорт)

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхні повинні бути міцними, рівними, сухими, чистими, без пилу та жиру.

Вони повинні проходити відповідну підготовку, відповідно до рекомендацій DTU, CPT та чинного технічного паспорта, із застосуванням ґрунтовки та вирівнюючого шару BOSTIK, сертифікованого QV.

### ЗАСТОСУВАННЯ

- Наносити засіб роликком із коротким ворсом для рівномірного нанесення у таких кількостях:
  - 80-100 г/м<sup>2</sup> для нормально вбираючих поверхонь
  - 60-80 г/м<sup>2</sup> для дерев'яних поверхонь
  - 40-60 г/м<sup>2</sup> для невбираючих поверхонь
- Дотримуватись мінімального часу підсихання 30 хвилин, щоб забезпечити постійне зчеплення та можливість подальшого зняття килимової плитки
- Добре притиснути плитки та розглядити поверхню
- Ходіння по покриттю можливе відразу після укладання

## ВИКОРИСТАННЯ (продовження)

### ПОДАЛЬША ЗАМІНА ПОКРИТТЯ

Заміну плитки можна виконувати без повторного нанесення засобу. Подальше зняття килимових покриттів із фетровою основою спрощується. Під час такого зняття фетровий шар залишається прикріпленим до текстильної частини, а клей на поверхні може залишитися або бути видаленим, залежно від типу ремонту. Його можна видалити водою з додаванням м'якого засобу або лужного мила.

### ВИТРАТА

40-100 г/м<sup>2</sup> залежно від пористості основи та зворотного боку покриття

### ЗБЕРІГАННЯ

1 рік в оригінальній, нерозкритій упаковці при температурі від +10°C до +30°C.

**Не допускається замерзання. Допустиме тимчасове зниження температури до -5°C.**

### Зауваження

Після використання щільно закривати ємності  
Не ставити більше одного піддона один на одного

### ОЧИЩЕННЯ

Свіжі плями клею та інструменти очищати водою.

Щодо очищення поверхонь із постійним зчепленням або для зняття клейового шару - звертатися до виробника.

Код	Генкод	Фасування	Палета
30046720	3184410467206	5 кг	80
30046724	3184410467244	15 кг	24

### БЕЗПЕКА

Для отримання детальної інформації звертайтеся до паспорта безпеки (FDS) на сайті: <https://bostikdsd.thewerco.com/> або надсилайте запит на електронну адресу: [TECHNIQUE-PRO@bostik.com](mailto:TECHNIQUE-PRO@bostik.com)

*Рекомендації щодо застосування визначені відповідно до середніх стандартів використання. Їх необхідно обов'язково дотримуватися, але вони не звільняють від попередніх випробувань, зокрема у разі першого використання та/або особливих обмежень, пов'язаних з основою, будівельним майданчиком або середовищем. Інформацію щодо запобіжних заходів під час використання дивіться в наших паспортах безпеки.*

Service Technique SADER

☎ 01 64 42 13 36

**Bostik**  
smart adhesives

Bostik S.A.  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92700 COLOMBES  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)